



STAR EKSPERTİZ
auto check up

Firma Kodu :1034099 STAR OTO EKSPERTİZ 34AH6161
03.04.2019 WAUZZZ8KXFN02304

ARAÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

ARAÇ BİLGİLERİ

Şasi No : WAUZZZ8KXFN02304

Plaka : 34AH6161

Marka : AUDI

Model : A4 LIMOUSINE

Yıl : 2014

Renk : BEYAZ

Araç Km : 99221

Güç : 149

RAPORA İLİŞKİN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

- Araç pert kaydı, vergi borcu ve araç geçmişine ait sorgulamalar tarafımızdan yapılmadığı için bu konuda herhangi bir sorumluluğumuz bulunmamaktadır.
- Araçın pert bilgisine 5664'e veya benzeri yerlere kısa mesaj atarak veya sigorta şirketi ile temasa geçerek ulaşabilirsiniz.
- Tarafınıza verilen raporlar sadece araç test merkezinde iken o anki durumunu gösteren raporlar olup, araç test merkezimizden çıktıktan sonra firmamızın hiç bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Sonrasında araçta oluşacak sorunlardan, hasarlardan firmamız sorumlu tutulamaz.
- Yapılan kontrol ve testlerin içerikleri verilen raporlarda yazılı olup, kontrolü ve testi yapılmayan parçalar hakkında firmamızın hiç bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
- Yapılan testler yüksek hızlı merdanelerde ve yüksek devrilerde ve epoksi silika kaplı tırtıklı rulolar üzerinde yapılmaktadır. Bu testler esnasında lastikler, frenler, balatalar ve her türlü motor aksamlarında aracın yaşına ve o anki durumuna bağlı olarak oluşabilecek, (lastik yarılması, V kayışı kopması, şanzıman, diferansiyel arızaları ve buna benzer) hiçbir arıza ve hasardan firmamız sorumlu değildir.
- Bu formu alan müşteri, burada mevcut olan tüm maddeleri okuduğunu, bilgilendirildiğini ve anladığını kabul eder.

STAR PLAKA OTO EKSPERTİZ VE
TAŞIMACILIK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Maslak Mah. AOS 35 Sk. No:1445/1 Sarıyer/İST
Maslak V.D. 781 068 9264

STAR EKSPERTİZ
ARAÇ DEĞERLENDİRME
RAPORU

↓ SATICI BİLGİLERİ



BEYKENT ÜNİVERSİTESİ



↑ ALICI BİLGİLERİ



GÜÇ BİLGİSİ

ARACIN HESAPLANAN GÜÇ YÜZDESİ

%0

YAPILAN TESTLER

Mekanik Test

Kaporta Test



XYZ 000 34AH6161

- Sol Ön Direk
Orijinal
- Sol Orta Direk
Orijinal
- Sol Arka Direk
Orijinal
- Sol Marşpiyel
Orijinal
- Sağ Ön Direk
Orijinal
- Sağ Orta Direk
Orijinal
- Sağ Arka Direk
Orijinal
- Sağ Marşpiyel
Orijinal



STAR EKSPERTİZ
auto check up

Firma Kodu :1034099

STAR OTO EKSPERTİZ

WUZZZ8KXFN02304

03.04.2019

34AH6161

MEKANİK KONTROL FORMU



(O) Kontrolden Geçti



(S) Sorun Çıkabilir



(P) Problemlı / Bakım / Değişim

CAMLAR	Kontrolden Geçti
DİKİZ AYNASI FONKSİYONLARI	Kontrolden Geçti
ŞANZUMAN DİFERANSİYEL YAĞ KAÇAKLARI	Kontrolden Geçti
HİDROLİK DİREKSİYON POMPASI YAĞ KAÇAKLARI	Kontrolden Geçti
YAKIT DEVRESİ HATLARI	Kontrolden Geçti
RADYATÖR KAÇAKLARI	Kontrolden Geçti
HAVA VE POLEN FİLTRESİ	Kontrolden Geçti
V KAYIŞI	Kontrolden Geçti
GERGİ BİLYALARI	Kontrolden Geçti
DEVİR DAİM POMPASI KAÇAKLARI	Kontrolden Geçti
EGZOZ SİSTEMİ	Kontrolden Geçti
PORYALAR	Kontrolden Geçti
SALINCAKLAR	Kontrolden Geçti
VİRAJ DEMİRİ	Kontrolden Geçti
SÜSPANSİYON SİSTEMİ	Kontrolden Geçti
AKS VE AKTARMA ORGANLARI	Kontrolden Geçti
MARŞ MOTORU	Kontrolden Geçti
ALTERNATÖR ŞARJ DURUMU	Kontrolden Geçti
AKÜ	Kontrolden Geçti
KLİMA VE KALORİFER SİSTEMİ	Kontrolden Geçti
RADYO TEYP - CD ÇALAR	Kontrolden Geçti
FAR VE LAMBA GRUPLARI	Kontrolden Geçti
CAM KUMANDALARI	Kontrolden Geçti
MOTOR YAĞ KAÇAĞI	Kontrolden Geçti
JANT VE LASTİKLER	Kontrolden Geçti
AIRBAG	Kontrolden Geçti
MOTOR SU KAÇAĞI	Kontrolden Geçti
ARAÇ DİNGİL	Kontrolden Geçti
ARAÇ İÇİ BAKALİTLER	Kontrolden Geçti
FREN SİSTEMİ VE BALATALAR	Kontrolden Geçti
AYNALAR	Kontrolden Geçti
DİREKSİYON SİMİDİ	Kontrolden Geçti
GÖĞÜS DÖŞEMELERİ	Kontrolden Geçti
TURBO YAĞ KAÇAĞI	Kontrolden Geçti

ARACIN KLİMA KASNAĞIDA SES VARDIR