



STAR EKSPERTİZ
auto check up

Firma Kodu :1034099 STAR OTO EKSPERTİZ 34ALK97
03.04.2019 WDD2221331A152106

STAR PİYAKA OTO EKSPERTİZ VE
TAŞIMACILIK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Maslak Mah. 205.35 Sk. No: 145/1 Sarıyer İST
Kırsak V.D. 78 152106

ARACIN İKİ
DÖNÜŞÜMÜ
TESPİT EDİLMİŞTİR

ARAÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

ARAÇ BİLGİLERİ

Şasi No : WDD2221331A152106

Plaka : 34ALK97

Marka : MERCEDES BENZ

Model : S 350

Yıl : 2014

Renk : SIYAH

Araç Km : 68176

Güç : 258

SATICI BİLGİLERİ



ALICI BİLGİLERİ



GÜÇ BİLGİSİ

ARACIN HESAPLANAN GÜÇ YÜZDESİ

%0

YAPILAN TESTLER

Mekanik Test


Kaporta Test

RAPORA İLİŞKİN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

- Araç pert kaydı, vergi borcu ve araç geçmişiine ait sorgulamalar tarafımızdan yapılmadığı için bu konuda herhangi bir sorumluluğumuz bulunmamaktadır.
- Araçın pert bilgisine 5664'e veya benzeri yerlere kısa mesaj atarak veya sigorta şirketi ile temasa geçerek ulaşabilirsiniz.
- Tarafınıza verilen raporlar sadece araç test merkezinde iken o anki durumunu gösteren raporlar olup, araç test merkezimizden çıktıktan sonra firmamızın hiç bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Sonrasında araçta oluşacak sorunlardan, hasarlardan firmamız sorumlu tutulamaz.
- Yapılan kontrol ve testlerin içerikleri verilen raporlarda yazılı olup, kontrolü ve testi yapılmayan parçalar hakkında firmamızın hiç bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
- Yapılan testler yüksek hızlı merdanelerde ve yüksek devirlerde ve epoksi siilka kaplı trrtıklı rulolar üzerinde yapılmaktadır. Bu testler esnasında lastikler, frenler, balatalar ve her türlü motor aksamlarında aracın yaşına ve o anki durumuna bağlı olarak oluşabilecek, (lastik yırtılması, V kayışı kopması, şanzıman, diferansiyel arızaları ve buna benzer) hiçbir arıza ve hasardan firmamız sorumlu değildir.
- Bu formu alan müşteri, burada mevcut olan tüm maddeleri okuduğunu, bilgilendirildiğini ve anladığını kabul eder.



KAPORTA KONTROL FORMU



- Sol Ön Direk
Orjinal
- Sol Orta Direk
Orjinal
- Sol Arka Direk
Orjinal
- Sol Marşpiyel
Orjinal
- Sağ Ön Direk
Orjinal
- Sağ Orta Direk
Orjinal
- Sağ Arka Direk
Orjinal
- Sağ Marşpiyel
Orjinal

GÖZLE GÖRÜLEN EZİK VE ÇİZİK VARDIR.



MEKANİK KONTROL FORMU



(O) Kontrolden Geçti



(S) Sorun Çıkabilir



(P) Problemlili / Bakım / Değişim

CAMLAR	Kontrolden Geçti
DİKİZ AYNASI FONKSİYONLARI	Kontrolden Geçti
DEBRİYAJ KAVRAMA	Kontrolden Geçti
ŞANZUMAN DİFERANSİYEL YAĞ KAÇAKLARI	Kontrolden Geçti
HİDROLİK DİREKSİYON POMPASI YAĞ KAÇAKLARI	Kontrolden Geçti
YAKIT DEVRESİ HATLARI	Kontrolden Geçti
RADYATÖR KAÇAKLARI	Kontrolden Geçti
HAVA VE POLEN FİLTRESİ	Kontrolden Geçti
V KAYIŞI	Kontrolden Geçti
GERGİ BİLYALARI	Kontrolden Geçti
DEVİR DAİM POMPASI KAÇAKLARI	Kontrolden Geçti
EGZOZ SİSTEMİ	Kontrolden Geçti
PORYALAR	Kontrolden Geçti
ROT BAŞLARI VE KOLLARI	Kontrolden Geçti
SALINCAKLAR	Kontrolden Geçti
VİRAJ DEMİRİ	Kontrolden Geçti
SÜSPANSİYON SİSTEMİ	Kontrolden Geçti
AKS VE AKTARMA ORGANLARI	Kontrolden Geçti
MARŞ MOTORU	Kontrolden Geçti
ALTERNATÖR ŞARJ DURUMU	Kontrolden Geçti
AKÜ	Kontrolden Geçti
KLİMA VE KALORİFER SİSTEMİ	Kontrolden Geçti
RADYO TEYP - CD ÇALAR	Kontrolden Geçti
GÖSTERGE PANELİ	Kontrolden Geçti
FAR VE LAMBA GRUPLARI	Kontrolden Geçti
CAM KUMANDALARI	Kontrolden Geçti
AÇILIR TAVAN	Kontrolden Geçti
MOTOR YAĞ KAÇAĞI	Kontrolden Geçti
JANT VE LASTİKLER	Kontrolden Geçti
AIRBAG	Kontrolden Geçti
MOTOR SU KAÇAĞI	Kontrolden Geçti
ARAÇ DİNGİL	Kontrolden Geçti
ARAÇ İÇİ BAKALİTLER	Kontrolden Geçti
FREN SİSTEMİ VE BALATALAR	Kontrolden Geçti
AYNALAR	Kontrolden Geçti
DİREKSİYON SİMİDİ	Kontrolden Geçti
GÖĞÜS DÖŞEMELERİ	Kontrolden Geçti
TURBO YAĞ KAÇAĞI	Kontrolden Geçti

ARKA FREN BALATALARI ZAYIFLAMIŞTIR.